


屋根伏図 S=1/100




損傷凡例

表示	損傷の種類
	塗膜防水はがれ (多数)
	シーリング劣化
	ひび割れ

【後野配水池】

設 計 図			
工 事 名	炭焼第一・埋金・西浦・後野配水池施設改修設計業務		
図 面 名	損傷図 屋根伏図		
作成年月	令和5年1月		
縮 尺	1/100	図面番号	
会 社 名			
事業者名	春日那珂川水道企業団 施設課		



損傷凡例	
表示	損傷の種類
	ひび割れ
	塗装の劣化 (浮き・はがれ)

【後野配水池】

設 計 図			
工 事 名	炭焼第一・埋金・西浦・後野配水池施設改修設計業務		
図 面 名	損傷図 外壁展開図		
作成年月	令和5年1月		
縮 尺	1/100	図面番号	
会 社 名			
事業者名	春日那珂川水道企業団 施設課		

展開立面図 S=1/100