

特記仕様書

1. 修繕目的

現在、東限浄水場沈殿池フロキュレーター軸封部から漏水しており、原因は軸封部のシール材等の劣化による損傷が考えられる。状態が悪化すると、周囲の構造物を破損させ、浄水処理に影響が出る恐れがあるため、軸封部の修繕を行う。

2. 修繕対象

東限浄水場沈殿池フロキュレーター軸封部

(フロキュレーターNo.1-1、1-2、1-3、2-1、2-2、2-3)

3. 修繕材料

- ・(株)PILLAR 端面摺動形軸封ユニット G1-FL-70 同等品
(シールリング、ドライブバンド、Oリング等含む)
対象フロキュレーター：No.1-3、2-3
- ・(株)PILLAR 端面摺動形軸封ユニット G1-FL-80 同等品
(シールリング、ドライブバンド、Oリング等含む)
対象フロキュレーター：No.1-2、2-2
- ・(株)PILLAR 端面摺動形軸封ユニット G1-FL-90 同等品
(シールリング、ドライブバンド、Oリング等含む)
対象フロキュレーター：No.1-1、2-1

4. 特記事項

- (1) 浄水場の運転に支障が出ないよう、事前に担当職員と施工内容・施工日程を協議すること。
- (2) 沈殿池水槽及び施工場所周囲を汚染することがないように、養生を行った上で施工すること。
- (3) 施工後に試験運転及び調整を行い、施工に問題がないことを確認すること。

5. 保証

引渡し後、1 ヶ年以内に受託者の責任に起因する故障が発生した時は、無償で修繕又は取替を行わなければならない。但し、天災・地変・不可抗力による事故、又は取扱上の不注意による故障はこの限りではない。